OTR Quadrant +M6+ (MC6 +x, +y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards

z

x

View from the top.

ASD8 FTB

	+M6-1-66	+M6-1-65	+M6-1-64	+M6-1-63			+M6-1-62	+M6-1-61		
	A	A	A	C	B	A	A	C	B	A
12	+M6-ATOP-4	+M6-ATOP-2	+M6-3-07-02	+M6-3-03-06	+M6-3-03-05	+M6-3-03-04	+M6-3-03-03	+M6-3-03-02	+M6-3-03-01	+M6-3-02-11
11	+M6-ATOP-3	+M6-ATOP-1	+M6-3-07-01	+M6-3-04-06	+M6-3-04-05	+M6-3-04-04	+M6-3-04-03	+M6-3-04-02	+M6-3-04-01	+M6-3-01-11
10	+M6-3-11-04	+M6-3-11-02	+M6-3-08-02	+M6-3-02-17	+M6-3-02-16	+M6-3-02-15	+M6-3-02-14	+M6-3-02-13	+M6-3-02-12	+M6-2-02-11
9	+M6-3-11-03	+M6-3-11-01	+M6-3-08-01	+M6-3-01-17	+M6-3-01-16	+M6-3-01-15	+M6-3-01-14	+M6-3-01-13	+M6-3-01-12	+M6-2-01-11
8			+M6-2-07-02		+M6-2-03-06	+M6-2-03-05	+M6-2-03-04	+M6-2-03-03	+M6-2-03-02	+M6-2-03-01
7	+M6-2-11-04	+M6-2-11-02	+M6-2-07-01		+M6-2-04-06	+M6-2-04-05	+M6-2-04-04	+M6-2-04-03	+M6-2-04-02	+M6-2-04-01
6	+M6-2-11-03	+M6-2-11-01	+M6-2-08-02	+M6-2-02-17	+M6-2-02-16	+M6-2-02-15	+M6-2-02-14	+M6-2-02-13	+M6-2-02-12	+M6-1-02-11
5			+M6-2-08-01	+M6-2-01-17	+M6-2-01-16	+M6-2-01-15	+M6-2-01-14	+M6-2-01-13	+M6-2-01-12	+M6-1-01-11
4	+M6-1-11-04	+M6-1-11-02	+M6-1-07-02		+M6-1-03-06	+M6-1-03-05	+M6-1-03-04	+M6-1-03-03	+M6-1-03-02	+M6-1-03-01
3	+M6-1-11-03	+M6-1-11-01	+M6-1-07-01		+M6-1-04-06	+M6-1-04-05	+M6-1-04-04	+M6-1-04-03	+M6-1-04-02	+M6-1-04-01
2			+M6-1-08-02		+M6-1-02-17	+M6-1-02-16	+M6-1-02-15	+M6-1-02-14	+M6-1-02-13	+M6-1-02-12
1			+M6-1-08-01		+M6-1-01-17	+M6-1-01-16	+M6-1-01-15	+M6-1-01-14	+M6-1-01-13	+M6-1-01-12

OTR Quadrant +M6+ (MC6 +x, +y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards



View from the top.



+M6-1-67