OTR Quadrant +P2+ (PC2 +x, +y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards

View from the top.


ASD8


FTB

+P2-2-63

	D	C	B	A
9	+P2-6-07-02	+P2-6-07-01	+P2-6-03-11	+P2-6-01-27
8	+P2-5-01-30	+P2-5-03-12	+P2-6-03-10	+P2-6-01-26
7	+P2-5-01-29	+P2-5-03-11	+P2-6-03-09	+P2-6-01-25
6	+P2-5-01-28	+P2-5-03-10	+P2-6-03-08	+P2-6-01-24
5	+P2-5-01-27	+P2-5-03-09		
4	+P2-4-01-30	+P2-4-01-26	+P2-4-03-08	+P2-4-04-07
3	+P2-4-01-29	+P2-4-01-25	+P2-4-03-07	+P2-4-04-06
2	+P2-4-01-28	+P2-4-01-24	+P2-4-03-06	+P2-4-04-05
1	+P2-4-01-27	+P2-4-01-23	+P2-4-03-05	

+P2-2-62

	D	C	B	A
9	+P2-5-03-08	+P2-ATOP-2	+P2-6-03-07	+P2-6-01-23
8	+P2-5-03-07	+P2-5-04-06	+P2-6-03-06	+P2-6-01-22
7	+P2-5-03-06	+P2-5-04-05	+P2-6-03-05	+P2-6-01-21
6	+P2-5-03-05	+P2-5-04-04	+P2-6-03-04	+P2-6-01-20
5	+P2-5-01-26			+P2-4-01-22
4	+P2-5-01-25	+P2-4-04-04	+P2-4-01-21	+P2-4-03-04
3	+P2-5-01-24	+P2-4-04-03	+P2-4-01-20	+P2-4-03-03
2	+P2-5-01-23	+P2-4-04-02	+P2-4-01-19	+P2-4-03-02
1		+P2-4-04-01	+P2-4-01-18	+P2-4-03-01

+P2-2-61

	C	B	A
9	+P2-6-04-05		+P2-6-04-02
8	+P2-6-04-04	+P2-5-04-03	+P2-6-04-01
7	+P2-6-04-03	+P2-5-04-02	+P2-6-01-19
6		+P2-5-04-01	+P2-6-03-03
5		+P2-5-01-22	+P2-6-03-02
4	+P2-5-03-04	+P2-5-01-21	+P2-6-03-01
3	+P2-5-03-03	+P2-5-01-20	+P2-6-01-18
2	+P2-5-03-02	+P2-5-01-19	+P2-6-01-17
1	+P2-5-03-01	+P2-5-01-18	+P2-6-01-16

+P2-1-63

	D	C	B	A
9		+P2-3-03-12		
8	+P2-3-01-30	+P2-3-03-11	+P2-3-03-08	+P2-3-01-26
7	+P2-3-01-29	+P2-3-03-10	+P2-3-03-07	+P2-3-01-25
6	+P2-3-01-28	+P2-3-03-09	+P2-3-03-06	+P2-3-01-24
5	+P2-3-01-27		+P2-3-03-05	+P2-3-01-23
4	+P2-1-03-12	+P2-1-01-30	+P2-2-03-11	+P2-2-01-27
3	+P2-1-03-11	+P2-1-01-29	+P2-2-03-10	+P2-2-01-26
2	+P2-1-03-10	+P2-1-01-28	+P2-2-03-09	+P2-2-01-25
1	+P2-1-03-09	+P2-1-01-27	+P2-2-03-08	+P2-2-01-24

+P2-1-62

	D	C	B	A
9	+P2-3-04-06	+P2-ATOP-1	+P2-3-04-03	+P2-3-04-02
8	+P2-3-04-05	+P2-2-03-07	+P2-2-01-23	+P2-3-03-04
7	+P2-3-04-04	+P2-2-03-06	+P2-2-01-22	+P2-3-03-03
6		+P2-2-03-05	+P2-2-01-21	+P2-3-03-02
5		+P2-2-03-04	+P2-2-01-20	+P2-3-03-01
4	+P2-1-03-08	+P2-1-01-26		+P2-1-04-03
3	+P2-1-03-07	+P2-1-01-25	+P2-1-04-06	+P2-1-04-02
2	+P2-1-03-06	+P2-1-01-24	+P2-1-04-05	+P2-1-04-01
1	+P2-1-03-05	+P2-1-01-23	+P2-1-04-04	+P2-1-01-22

+P2-1-61

	C	B	A
9	+P2-3-04-01	+P2-3-01-22	+P2-2-04-02
8	+P2-3-01-21		+P2-2-04-01
7	+P2-3-01-20	+P2-2-04-05	+P2-2-01-19
6	+P2-3-01-19	+P2-2-04-04	+P2-2-03-03
5	+P2-3-01-18	+P2-2-04-03	+P2-2-03-02
4	+P2-1-03-04	+P2-1-01-21	+P2-2-03-01
3	+P2-1-03-03	+P2-1-01-20	+P2-2-01-18
2	+P2-1-03-02	+P2-1-01-19	+P2-2-01-17
1	+P2-1-03-01	+P2-1-01-18	+P2-2-01-16

OTR Quadrant +P2+ (PC2 +x, +y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards

View from the top.


ASD8


FTB

+P2-2-66

	D	C	B	A
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

+P2-2-65

	D	C	B	A
9				
8				
7				
6				
5				
4	+P2-ATOP-8			+P2-6-07-04
3	+P2-ATOP-7			+P2-6-07-03
2				+P2-4-07-02
1				+P2-4-07-01

+P2-2-64

	D	C	B	A
9				
8				
7				
6				
5				
4	+P2-ATOP-4			+P2-4-03-12
3				+P2-4-03-11
2	+P2-5-07-02			+P2-4-03-10
1	+P2-5-07-01			+P2-4-03-09

+P2-1-66

	D	C	B	A
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

+P2-1-65

	D	C	B	A
9				
8				
7				
6				
5				
4	+P2-ATOP-6			+P2-2-07-04
3				+P2-2-07-03
2				+P2-ATOP-5
1				

+P2-1-64

	D	C	B	A
9				
8				
7				
6				
5				
4	+P2-3-07-02			+P2-2-07-02
3	+P2-3-07-01			+P2-2-07-01
2	+P2-1-07-02			+P2-ATOP-3
1	+P2-1-07-01			

OTR Quadrant +P2+ (PC2 +x, +y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards



View from the top.

+P2-2-68



+P2-2-67



+P2-1-68



+P2-1-67