OTR Quadrant +P2- (PC2 +x, -y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards



View from the bottom.


ASD8

FTB

+P2-2-41

	A	B	C
9			+P2-6-02-22
8			+P2-6-02-21
7		+P2-5-02-25	+P2-6-02-20
6		+P2-5-02-24	+P2-5-02-22
5		+P2-5-02-23	+P2-5-02-21
4			+P2-5-04-08
3	+P2-4-02-26		+P2-5-04-07
2	+P2-4-02-25	+P2-4-04-09	+P2-4-02-23
1	+P2-4-02-24	+P2-4-04-08	+P2-4-02-22

+P2-2-42

	A	B	C	D
9	+P2-6-02-18	+P2-6-02-19	+P2-6-02-26	+P2-6-04-11
8	+P2-6-04-06	+P2-6-04-07	+P2-6-02-25	+P2-6-04-10
7			+P2-6-02-24	+P2-6-04-09
6			+P2-6-02-23	+P2-6-04-08
5			+P2-5-02-29	+P2-5-04-12
4	+P2-4-02-30	+P2-4-04-13	+P2-5-02-28	+P2-5-04-11
3	+P2-4-02-29	+P2-4-04-12	+P2-5-02-27	+P2-5-04-10
2	+P2-4-02-28	+P2-4-04-11	+P2-5-02-26	+P2-5-04-09
1	+P2-4-02-27	+P2-4-04-10		

+P2-2-43

	A	B	C	D
9				
8				
7				
6				
5				
4				+P2-5-08-02
3				+P2-5-08-01
2				+P2-4-08-02
1				+P2-4-08-01

+P2-1-41

	A	B	C
9	+P2-3-02-25		+P2-3-02-22
8	+P2-3-02-24		+P2-3-02-21
7	+P2-3-02-23		+P2-3-04-08
6	+P2-2-02-22		+P2-3-04-07
5	+P2-2-02-21		
4	+P2-2-02-20		
3	+P2-1-02-25		
2	+P2-1-02-24		+P2-1-04-08
1	+P2-1-02-23		+P2-1-04-07

+P2-1-42

	A	B	C	D
9	+P2-3-02-29	+P2-3-04-12		
8	+P2-3-02-28	+P2-3-04-11	+P2-2-02-26	+P2-2-04-11
7	+P2-3-02-27	+P2-3-04-10	+P2-2-02-25	+P2-2-04-10
6	+P2-3-02-26	+P2-3-04-09	+P2-2-02-24	+P2-2-04-09
5		+P2-2-02-19	+P2-2-02-23	+P2-2-04-08
4		+P2-2-02-18	+P2-1-04-12	+P2-1-02-29
3		+P2-2-04-07	+P2-1-04-11	+P2-1-02-28
2	+P2-1-02-22	+P2-2-04-06	+P2-1-04-10	+P2-1-02-27
1	+P2-1-02-21		+P2-1-04-09	+P2-1-02-26

+P2-1-43

	A	B	C	D
9				
8				
7				
6				
5				
4				+P2-3-08-02
3				+P2-3-08-01
2				+P2-1-08-02
1				+P2-1-08-01

OTR Quadrant +P2- (PC2 +x, -y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards



View from the bottom.

+P2-2-44

	A	B	C	D
4	+P2-6-08-02			+P2-6-08-04
3	+P2-6-08-01			+P2-6-08-03
2	+P2-4-11-02			+P2-5-11-02
1	+P2-4-11-01			+P2-5-11-01

+P2-2-45

	A	B	C	D
4				+P2-6-11-02
3				+P2-6-11-01
2	+P2-4-11-04			+P2-5-11-04
1	+P2-4-11-03			+P2-5-11-03

+P2-2-46

	A	B	C	D
4	+P2-5-11-06			+P2-6-11-04
3	+P2-5-11-05			+P2-6-11-03
2	+P2-4-11-06			
1	+P2-4-11-05			

+P2-1-44

	A	B	C	D
4	+P2-2-08-02			+P2-3-11-02
3	+P2-2-08-01			+P2-3-11-01
2				+P2-1-11-02
1				+P2-1-11-01

+P2-1-45

	A	B	C	D
4	+P2-2-08-04			+P2-3-11-04
3	+P2-2-08-03			+P2-3-11-03
2				+P2-1-11-04
1				+P2-1-11-03

+P2-1-46

	A	B	C	D
4	+P2-2-11-02			+P2-3-11-06
3	+P2-2-11-01			+P2-3-11-05
2				+P2-1-11-06
1				+P2-1-11-05

OTR Quadrant +P2- (PC2 +x, -y)

ASD-8 Board Distribution on Feed-Through Boards



View from the bottom.


ASD8

FTB

+P2-2-47

	A	B	C	D
9				
8				
7				
6				
5				
4				+P2-6-11-05
3				
2				
1				

+P2-1-47

	A	B	C	D
9				
8				
7				
6				
5				
4	+P2-2-11-04			+P2-2-11-05
3	+P2-2-11-03			
2				
1				