
OTR Quadrant -P4-
15.02.00 20:09
-200
-150
-100
-50
0
845
840
835
830
825
820
-P4-3-01
-P4-3-02
pc4-6-10-2
pc4-6-10-1
pc4-6-06-2
pc4-6-06-1
-P4-3-03
pc4-6-2a-2
pc4-6-2a-1
pc4-5-2a-2
pc4-5-2a-1
-P4-3-04
pc4-6-2b-2
pc4-6-2b-1
pc4-5-2b-2
pc4-5-2b-1
-P4-3-05
-P4-3-06
-P4-3-07
-P4-3-08
-P4-3-09
-P4-2-01
-P4-2-02
pc4-5-10-2
pc4-5-10-1
pc4-4-10-2
pc4-4-10-1
-P4-2-03
pc4-5-06-2
pc4-5-06-1
pc4-4-06-2
pc4-4-06-1
-P4-2-04
pc4-4-2a-2
pc4-4-2a-1
pc4-4-2b-2
pc4-4-2b-1
-P4-2-05
-P4-2-06
-P4-2-07
-P4-2-08
-P4-2-09
-P4-1-01
-P4-1-02
pc4-3-10
pc4-2-10
pc4-1-10
pc4-3-06
-P4-1-03
pc4-2-06
pc4-1-06
pc4-3-2a
pc4-2-2a
-P4-1-04
pc4-1-2a
pc4-3-2b
pc4-2-2b
pc4-1-2b
-P4-1-05
-P4-1-06
-P4-1-07
-P4-1-08
-P4-1-09

OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-1-02







OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-1-03







OTR Quadrant -P4-

15.02.00 20:09

High Voltage distribution

Plate -P4-1-04









OTR Quadrant -P4-

15.02.00 20:09

High Voltage distribution

Plate -P4-2-02









OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-2-03









OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-2-04









OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-3-02



OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-3-03







OTR Quadrant -P4-

High Voltage distribution

15.02.00 20:09

Plate -P4-3-04



	A
4	-P4-6-10-02
3	-P4-6-10-01
2	
1	



	D
4	-P4-6-10-04
3	-P4-6-10-03
2	-P4-5-10-02
1	-P4-5-10-01

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution



15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-3-05-06-01		-P4-1-02-01	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-05-06-02		-P4-1-02-02	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-05-06-03		-P4-1-02-03	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-05-06-04		-P4-1-02-04	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-06-06-01		-P4-1-02-05	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-06-06-02		-P4-1-02-06	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-06-06-03		-P4-1-02-07	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-06-06-04		-P4-1-02-08	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-07-06-01		-P4-1-02-09	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-07-06-02		-P4-1-02-10	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-07-06-03		-P4-1-02-11	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-3-07-06-04		-P4-1-02-12	PC4-3-06	O/H/P4/56
-P4-1-04-10-01		-P4-1-02-17	PC4-1-10	O/H/P4/63
-P4-1-04-10-02		-P4-1-02-18	PC4-1-10	O/H/P4/63
-P4-2-04-10-01		-P4-1-02-33	PC4-2-10	O/H/P4/64
-P4-2-04-10-02		-P4-1-02-34	PC4-2-10	O/H/P4/64
-P4-3-04-10-01		-P4-1-02-49	PC4-3-10	O/H/P4/65
-P4-3-04-10-02		-P4-1-02-50	PC4-3-10	O/H/P4/65

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-2-05-02-01		-P4-1-03-01	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-05-02-02		-P4-1-03-02	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-05-02-03		-P4-1-03-03	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-05-02-04		-P4-1-03-04	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-06-02-01		-P4-1-03-05	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-06-02-02		-P4-1-03-06	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-06-02-03		-P4-1-03-07	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-06-02-04		-P4-1-03-08	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-07-02-01		-P4-1-03-09	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-07-02-02		-P4-1-03-10	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-07-02-03		-P4-1-03-11	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-2-07-02-04		-P4-1-03-12	PC4-2-2A	O/H/P4/46
-P4-3-05-02-01		-P4-1-03-17	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-05-02-02		-P4-1-03-18	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-05-02-03		-P4-1-03-19	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-05-02-04		-P4-1-03-20	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-06-02-01		-P4-1-03-21	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-06-02-02		-P4-1-03-22	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-06-02-03		-P4-1-03-23	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-06-02-04		-P4-1-03-24	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-07-02-01		-P4-1-03-25	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-07-02-02		-P4-1-03-26	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-07-02-03		-P4-1-03-27	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-3-07-02-04		-P4-1-03-28	PC4-3-2A	O/H/P4/47
-P4-1-05-06-01		-P4-1-03-33	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-05-06-02		-P4-1-03-34	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-05-06-03		-P4-1-03-35	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-05-06-04		-P4-1-03-36	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-06-06-01		-P4-1-03-37	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-06-06-02		-P4-1-03-38	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-06-06-03		-P4-1-03-39	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-06-06-04		-P4-1-03-40	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-07-06-01		-P4-1-03-41	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-07-06-02		-P4-1-03-42	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-07-06-03		-P4-1-03-43	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-1-07-06-04		-P4-1-03-44	PC4-1-06	O/H/P4/99
-P4-2-05-06-01		-P4-1-03-49	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-05-06-02		-P4-1-03-50	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-05-06-03		-P4-1-03-51	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-05-06-04		-P4-1-03-52	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-06-06-01		-P4-1-03-53	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-06-06-02		-P4-1-03-54	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-06-06-03		-P4-1-03-55	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-06-06-04		-P4-1-03-56	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-07-06-01		-P4-1-03-57	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-07-06-02		-P4-1-03-58	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-07-06-03		-P4-1-03-59	PC4-2-06	O/H/P4/55
-P4-2-07-06-04		-P4-1-03-60	PC4-2-06	O/H/P4/55

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-1-08-02-01		-P4-1-04-01	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-08-02-02		-P4-1-04-02	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-10-02-01		-P4-1-04-03	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-10-02-02		-P4-1-04-04	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-10-02-03		-P4-1-04-05	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-12-02-01		-P4-1-04-06	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-12-02-02		-P4-1-04-07	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-1-12-02-03		-P4-1-04-08	PC4-1-2B	O/H/P4/92
-P4-2-08-02-01		-P4-1-04-17	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-08-02-02		-P4-1-04-18	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-08-02-03		-P4-1-04-19	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-10-02-01		-P4-1-04-20	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-10-02-02		-P4-1-04-21	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-12-02-01		-P4-1-04-22	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-12-02-02		-P4-1-04-23	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-12-02-03		-P4-1-04-24	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-2-12-02-04		-P4-1-04-25	PC4-2-2B	O/H/P4/107
-P4-3-08-02-01		-P4-1-04-33	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-08-02-02		-P4-1-04-34	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-10-02-01		-P4-1-04-35	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-10-02-02		-P4-1-04-36	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-10-02-03		-P4-1-04-37	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-12-02-01		-P4-1-04-38	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-12-02-02		-P4-1-04-39	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-3-12-02-03		-P4-1-04-40	PC4-3-2B	O/H/P4/104
-P4-1-05-02-01		-P4-1-04-49	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-05-02-02		-P4-1-04-50	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-05-02-03		-P4-1-04-51	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-05-02-04		-P4-1-04-52	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-06-02-01		-P4-1-04-53	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-06-02-02		-P4-1-04-54	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-06-02-03		-P4-1-04-55	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-06-02-04		-P4-1-04-56	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-07-02-01		-P4-1-04-57	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-07-02-02		-P4-1-04-58	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-07-02-03		-P4-1-04-59	PC4-1-2A	O/H/P4/106
-P4-1-07-02-04		-P4-1-04-60	PC4-1-2A	O/H/P4/106

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution



15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-04-10-01		-P4-2-02-01	PC4-4-10-1	O/H/P4/97
-P4-4-04-10-02		-P4-2-02-02	PC4-4-10-1	O/H/P4/97
-P4-4-05-10-01		-P4-2-02-03	PC4-4-10-1	O/H/P4/97
-P4-4-05-10-02		-P4-2-02-04	PC4-4-10-1	O/H/P4/97
-P4-4-04-10-03		-P4-2-02-17	PC4-4-10-2	O/H/P4/91
-P4-4-04-10-04		-P4-2-02-18	PC4-4-10-2	O/H/P4/91
-P4-4-05-10-03		-P4-2-02-19	PC4-4-10-2	O/H/P4/91
-P4-4-05-10-04		-P4-2-02-20	PC4-4-10-2	O/H/P4/91
-P4-5-04-10-01		-P4-2-02-33	PC4-5-10-1	O/H/P4/96
-P4-5-04-10-02		-P4-2-02-34	PC4-5-10-1	O/H/P4/96
-P4-5-04-10-03		-P4-2-02-49	PC4-5-10-2	O/H/P4/105
-P4-5-04-10-04		-P4-2-02-50	PC4-5-10-2	O/H/P4/105

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-07-06-01		-P4-2-03-01	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-07-06-02		-P4-2-03-02	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-07-06-03		-P4-2-03-03	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-07-06-04		-P4-2-03-04	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-09-06-01		-P4-2-03-05	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-09-06-02		-P4-2-03-06	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-09-06-03		-P4-2-03-07	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-09-06-04		-P4-2-03-08	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-11-06-01		-P4-2-03-09	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-11-06-02		-P4-2-03-10	PC4-4-06-1	O/H/P4/57
-P4-4-07-06-05		-P4-2-03-17	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-07-06-06		-P4-2-03-18	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-07-06-07		-P4-2-03-19	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-07-06-08		-P4-2-03-20	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-09-06-05		-P4-2-03-21	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-09-06-06		-P4-2-03-22	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-09-06-07		-P4-2-03-23	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-09-06-08		-P4-2-03-24	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-11-06-03		-P4-2-03-25	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-4-11-06-04		-P4-2-03-26	PC4-4-06-2	O/H/P4/58
-P4-5-06-06-01		-P4-2-03-33	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-06-06-02		-P4-2-03-34	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-06-06-03		-P4-2-03-35	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-06-06-04		-P4-2-03-36	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-08-06-01		-P4-2-03-37	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-08-06-02		-P4-2-03-38	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-08-06-03		-P4-2-03-39	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-08-06-04		-P4-2-03-40	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-10-06-01		-P4-2-03-41	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-10-06-02		-P4-2-03-42	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-10-06-03		-P4-2-03-43	PC4-5-06-1	O/H/P4/59
-P4-5-06-06-05		-P4-2-03-49	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-06-06-06		-P4-2-03-50	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-06-06-07		-P4-2-03-51	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-06-06-08		-P4-2-03-52	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-08-06-05		-P4-2-03-53	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-08-06-06		-P4-2-03-54	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-08-06-07		-P4-2-03-55	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-08-06-08		-P4-2-03-56	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-10-06-04		-P4-2-03-57	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-10-06-05		-P4-2-03-58	PC4-5-06-2	O/H/P4/60
-P4-5-10-06-06		-P4-2-03-59	PC4-5-06-2	O/H/P4/60

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-12-02-01		-P4-2-04-01	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-12-02-02		-P4-2-04-02	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-12-02-03		-P4-2-04-03	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-14-02-01		-P4-2-04-04	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-14-02-02		-P4-2-04-05	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-16-02-01		-P4-2-04-06	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-16-02-02		-P4-2-04-07	PC4-4-2B-1	O/H/P4/98
-P4-4-12-02-04		-P4-2-04-17	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-12-02-05		-P4-2-04-18	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-12-02-06		-P4-2-04-19	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-14-02-03		-P4-2-04-20	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-14-02-04		-P4-2-04-21	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-16-02-03		-P4-2-04-22	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-16-02-04		-P4-2-04-23	PC4-4-2B-2	O/H/P4/108
-P4-4-06-02-01		-P4-2-04-33	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-06-02-02		-P4-2-04-34	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-06-02-03		-P4-2-04-35	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-06-02-04		-P4-2-04-36	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-08-02-01		-P4-2-04-37	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-08-02-02		-P4-2-04-38	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-08-02-03		-P4-2-04-39	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-08-02-04		-P4-2-04-40	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-10-02-01		-P4-2-04-41	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-10-02-02		-P4-2-04-42	PC4-4-2A-1	O/H/P4/48
-P4-4-06-02-05		-P4-2-04-49	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-06-02-06		-P4-2-04-50	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-06-02-07		-P4-2-04-51	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-06-02-08		-P4-2-04-52	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-08-02-05		-P4-2-04-53	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-08-02-06		-P4-2-04-54	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-08-02-07		-P4-2-04-55	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-08-02-08		-P4-2-04-56	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-10-02-03		-P4-2-04-57	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49
-P4-4-10-02-04		-P4-2-04-58	PC4-4-2A-2	O/H/P4/49

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution



15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-6-06-06-01		-P4-3-02-01	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-06-06-02		-P4-3-02-02	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-06-06-03		-P4-3-02-03	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-06-06-04		-P4-3-02-04	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-08-06-01		-P4-3-02-05	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-08-06-02		-P4-3-02-06	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-08-06-03		-P4-3-02-07	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-08-06-04		-P4-3-02-08	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-10-06-01		-P4-3-02-09	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-10-06-02		-P4-3-02-10	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-10-06-03		-P4-3-02-11	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-10-06-04		-P4-3-02-12	PC4-6-06-1	O/H/P4/103
-P4-6-06-06-05		-P4-3-02-17	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-06-06-06		-P4-3-02-18	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-06-06-07		-P4-3-02-19	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-06-06-08		-P4-3-02-20	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-08-06-05		-P4-3-02-21	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-08-06-06		-P4-3-02-22	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-08-06-07		-P4-3-02-23	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-08-06-08		-P4-3-02-24	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-10-06-05		-P4-3-02-25	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-10-06-06		-P4-3-02-26	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-10-06-07		-P4-3-02-27	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-10-06-08		-P4-3-02-28	PC4-6-06-2	O/H/P4/62
-P4-6-04-10-01		-P4-3-02-33	PC4-6-10-1	O/H/P4/100
-P4-6-04-10-02		-P4-3-02-34	PC4-6-10-1	O/H/P4/100
-P4-6-04-10-03		-P4-3-02-49	PC4-6-10-2	O/H/P4/93
-P4-6-04-10-04		-P4-3-02-50	PC4-6-10-2	O/H/P4/93

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-5-05-02-01		-P4-3-03-01	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-05-02-02		-P4-3-03-02	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-05-02-03		-P4-3-03-03	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-05-02-04		-P4-3-03-04	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-07-02-01		-P4-3-03-05	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-07-02-02		-P4-3-03-06	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-07-02-03		-P4-3-03-07	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-07-02-04		-P4-3-03-08	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-09-02-01		-P4-3-03-09	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-09-02-02		-P4-3-03-10	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-09-02-03		-P4-3-03-11	PC4-5-2A-1	O/H/P4/50
-P4-5-05-02-05		-P4-3-03-17	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-05-02-06		-P4-3-03-18	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-05-02-07		-P4-3-03-19	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-05-02-08		-P4-3-03-20	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-07-02-05		-P4-3-03-21	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-07-02-06		-P4-3-03-22	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-07-02-07		-P4-3-03-23	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-07-02-08		-P4-3-03-24	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-09-02-04		-P4-3-03-25	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-09-02-05		-P4-3-03-26	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-5-09-02-06		-P4-3-03-27	PC4-5-2A-2	O/H/P4/51
-P4-6-05-02-01		-P4-3-03-33	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-05-02-02		-P4-3-03-34	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-05-02-03		-P4-3-03-35	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-05-02-04		-P4-3-03-36	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-07-02-01		-P4-3-03-37	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-07-02-02		-P4-3-03-38	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-07-02-03		-P4-3-03-39	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-07-02-04		-P4-3-03-40	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-09-02-01		-P4-3-03-41	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-09-02-02		-P4-3-03-42	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-09-02-03		-P4-3-03-43	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-09-02-04		-P4-3-03-44	PC4-6-2A-1	O/H/P4/52
-P4-6-05-02-05		-P4-3-03-49	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-05-02-06		-P4-3-03-50	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-05-02-07		-P4-3-03-51	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-05-02-08		-P4-3-03-52	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-07-02-05		-P4-3-03-53	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-07-02-06		-P4-3-03-54	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-07-02-07		-P4-3-03-55	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-07-02-08		-P4-3-03-56	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-09-02-05		-P4-3-03-57	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-09-02-06		-P4-3-03-58	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-09-02-07		-P4-3-03-59	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53
-P4-6-09-02-08		-P4-3-03-60	PC4-6-2A-2	O/H/P4/53

15.02.00 20:09

OTR Quadrant -P4-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-5-11-02-01		-P4-3-04-01	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-11-02-02		-P4-3-04-02	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-13-02-01		-P4-3-04-03	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-13-02-02		-P4-3-04-04	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-13-02-03		-P4-3-04-05	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-15-02-01		-P4-3-04-06	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-15-02-02		-P4-3-04-07	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-15-02-03		-P4-3-04-08	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-15-02-04		-P4-3-04-09	PC4-5-2B-1	O/H/P4/102
-P4-5-11-02-03		-P4-3-04-17	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-11-02-04		-P4-3-04-18	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-13-02-04		-P4-3-04-19	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-13-02-05		-P4-3-04-20	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-13-02-06		-P4-3-04-21	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-15-02-05		-P4-3-04-22	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-15-02-06		-P4-3-04-23	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-5-15-02-07		-P4-3-04-24	PC4-5-2B-2	O/H/P4/94
-P4-6-11-02-01		-P4-3-04-33	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-11-02-02		-P4-3-04-34	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-11-02-03		-P4-3-04-35	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-13-02-01		-P4-3-04-36	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-13-02-02		-P4-3-04-37	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-15-02-01		-P4-3-04-38	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-15-02-02		-P4-3-04-39	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-15-02-03		-P4-3-04-40	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-15-02-04		-P4-3-04-41	PC4-6-2B-1	O/H/P4/95
-P4-6-11-02-04		-P4-3-04-49	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-11-02-05		-P4-3-04-50	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-11-02-06		-P4-3-04-51	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-13-02-03		-P4-3-04-52	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-13-02-04		-P4-3-04-53	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-15-02-05		-P4-3-04-54	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-15-02-06		-P4-3-04-55	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-15-02-07		-P4-3-04-56	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101
-P4-6-15-02-08		-P4-3-04-57	PC4-6-2B-2	O/H/P4/101